



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ  
КОЛЕС, РЕЕК, ЧЕРВЯКОВ И ЗВЕЗДОЧЕК  
ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ

ГОСТ 2.402—68

Издание официальное

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Москва

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ

УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС, РЕЕК, ЧЕРВЯКОВ  
И ЗВЕЗДОЧЕК ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ

ГОСТ 2.402—68

Издание официальное

Москва — 1968



Комитет стандартов,  
мер и измерительных  
приборов  
при  
Совете Министров  
СССР

**ЕДИНАЯ СИСТЕМА  
КОНСТРУКТОРСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ**

**Условные изображения  
зубчатых колес, реек,  
червяков и звездочек  
цепных передач**

Unified system for design  
documentation. Conventional  
representation of gears,  
racks, worms  
and chain wheels

**ГОСТ  
2.402—68**

Взамен  
**ГОСТ 3460—59**

**Группа Т52**

Утвержден в декабре 1967 г.

Срок введения 1/1 1971 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт устанавливает условные изображения, применяемые при выполнении чертежей зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных передач, а также при выполнении сборочных чертежей, содержащих указанные детали.

2. Условные изображения зубчатых колес, реек, червяков, звездочек цепных передач должны быть выполнены по правилам, изложенным в пп. 3—12, и соответствовать чертежам, указанным в табл. 1 и 2.

3. Зубья зубчатых колес, звездочек цепных передач и витки червяков вычерчивают в осевых разрезах и сечениях, зубья реек — в поперечных.

В остальных случаях зубья и витки не вычерчивают и изображаемые детали ограничивают поверхностями выступов (табл. 1, черт. 1—9).

Если необходимо показать профиль зуба или витка, вычерчивают зуб или виток на выносном элементе; допускается показывать их на ограниченном участке изображения детали (табл. 1, черт. 16, 6).

4. Окружности и образующие поверхностей выступов зубьев и витков (цилиндров, конусов и т. п.) показывают сплошными основными линиями, в том числе и в зоне зацепления (табл. 1, черт. 1—9; табл. 2, черт. 1—4, 9, 11, 12).

5. На чертежах зубчатых колес, реек, червяков, звездочек цепных передач показывают делительные окружности, делительные линии, образующие делительных поверхностей (цилиндров, конусов и т. п.) и окружности больших оснований делительных конусов (табл. 1, черт. 1—6, 8, 9).

6. На сборочных чертежах зубчатых и червячных передач показывают начальные окружности, начальные линии, образующие начальных поверхностей и окружности больших оснований начальных конусов (табл. 2, черт. 1—11).

7. На чертежах глобоидных червяков и сопрягаемых с ними колес, а также на сборочных чертежах глобоидных червячных передач показывают расчетные окружности и образующие расчетных поверхностей (табл. 1, черт. 7; табл. 2, черт. 12).

8. Делительные, начальные, расчетные окружности и линии, образующие делительных, начальных и расчетных поверхностей, окружности больших оснований делительных и начальных конусов показывают штрих-пунктирными тонкими линиями.

9. Окружности и образующие поверхности впадин зубьев и витков в разрезах и сечениях показывают на всем протяжении сплошными основными линиями.

На видах цилиндрических зубчатых колес, червяков, реек и звездочек цепных передач допускается показывать окружности и образующие поверхности впадин зубьев или витков, при этом их наносят сплошными тонкими линиями (табл. 1, черт. 1б, 8; табл. 2, черт. 1а, 13).

10. Если секущая плоскость проходит через ось зубчатого колеса или звездочки, то на разрезах и сечениях зубчатых колес и звездочек, а также на поперечных разрезах и сечениях реек и червяков зубья и витки условно совмещают с плоскостью чертежа и показывают нерассеченными независимо от угла наклона зуба и угла подъема витка (табл. 1, черт. 1—9).

11. Если секущая плоскость проходит перпендикулярно к оси зубчатого колеса или звездочки, вдоль червяка или вдоль рейки, то зубчатые колеса, звездочки, червяки и рейки, как правило, показывают нерассеченными. При необходимости показать их рассеченными применяют местный разрез и проводят штриховку до линии поверхности впадин (табл. 2, черт. 11б).

12. Если секущая плоскость проходит через оси обоих зубчатых колес, находящихся в зацеплении, то на разрезе в зоне зацепления зуб одного из колес (предпочтительно ведущего) показывают расположенным перед зубом сопрягаемого колеса (табл. 2, черт. 1а, 2, 4а, 5—7).

Если секущая плоскость проходит через ось червячного колеса или червяка, то виток червяка показывают расположенным перед зубом колеса (табл. 2, черт. 11, 12).

Если секущая плоскость проходит через ось зубчатого колеса или реечного зацепления, то зуб колеса показывают перед зубом рейки (табл. 2, черт. 3).

В перечисленных случаях невидимые контуры допускается не наносить, если это не затрудняет чтение чертежа.

13. Если необходимо показать направление зубьев зубчатого колеса, рейки или витков червяка, то на изображение поверхности зубьев или витков наносят (как правило, вблизи оси) три сплошные тонкие линии с соответствующим наклоном.

На изображении зубчатого или реечного зацепления направление зубьев указывают на одном из элементов зацепления (табл. 2, черт. 1б, в, г; 3, 4б; 9).

14. При изображении зацепления коническими зубчатыми колесами с пересечением осей под углом, отличным от прямого, коническое колесо, ось которого наклонена к плоскости проекции параллельной оси парного колеса, изображают окружностью большего основания начального конуса, совмещенного с плоскостью чертежа; то же колесо, проецируемое на плоскость, перпендикулярную к оси парного колеса, изображают треугольником, вершина и основание которого получаются проецированием вершины и диаметра большего основания начального конуса (табл. 2, черт. 5, 6).

15. При изображении винтового зацепления с пересечением осей под углом, отличным от прямого, колесо, ось которого наклонена к плоскости проекций, изображают начальной окружностью, совмещенной с плоскостью чертежа (табл. 2, черт. 10).


16. При изображении цепных передач цепь показывают штрихами пунктирной тонкой линией, соединяющей делительные окружности звездочек (табл. 2, черт. 13).

Таблица 1

Условное изображение


Наменование

1. Колесо зубчатое цилиндрическое

*a**δ*




Черт. 1

2. Колесо зубчатое цилиндрическое с внутренними зубьями



Черт. 2


*Продолжение*

Назначование	Условное изображение
3. Колесо зубчатое коническое	 
4. Колесо зубчатое плоское	 

*Продолжение*

Наименование


5. Колесо зубчатое червячное



Условное изображение

6. Червяк цилиндрический



Черт. 5



Черт. 5

Черт. 6

*Продолжение*

Наименование	Условное изображение
7. Чертвик глобондный	 <p>Front view of a gear assembly with a cross-section labeled A-A.</p>
8. Рейка зубчатая	 <p>Front view of a gear rack assembly with a cross-section labeled A-A.</p>

Черт. 8


Черт. 7

Продолжение

Условное изображение

Наименование

9. Звездочка цепной передачи




Черт. 9

Таблица 2

## Условное изображение

## Назначование

1. Запеление внешнее цилиндрическими зубчатыми колесами




Черт. 1

*Продолжение*

Наименование

Условное изображение

2. Заполнение внутреннее цилиндрическими зубчатыми лесами




Черт. 2

Продолжение

Условное изображение

Наименование

3. Зашепление реечное




Черт. 3

Продолжение


Условное изображение

Наименование

4. Зашепление внешнее кони-  
ческими зубчатыми колесами  
с пересечением осей под пря-  
мым углом



a




δ Черт. 4

Продолжение

Наименование

Условное изображение

5. Заделание внешнее кони-  
ческими зубьями колесами  
с пересечением осей под углом,  
отличным от прямого




Черт. 5

*Продолжение*

Наименование

Условное изображение

6. Зачепление плоскоконическое




Черт. 6

*Продолжение*

Условное изображение

Назначение

7. Зашепление пальцондное




Черт. 7

Продолжение

Наименование

Условное изображение

8. Заделление гипоидное




Черг. 8

*Продолжение*

Назначование

Условное изображение

9. Запеление винтовое цилиндрическими зубчатыми колесами с пересечением осей под прямым углом




Черт. 9

*Продолжение*

*Наменование*

*Условное изображение*

10. Запелление винтовое цилиндрическими зубчатыми колесами с пересечением осей под углом, отличным от прямого




Черт. 10

Продолжение

Условное изображение

Наименование

11. Заделение с цилиндрическим червяком




а

Продолжение

Условное изображение

Нанесение



Черт. 11


δ

*Продолжение*

Паноромование

Условное изображение

12. Зашепление с глобондным  
чертежом




Черт. 12

*Продолжение*

Условное изображение

Наименование

13. Цепная передача



Черт. 13

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4

Сдано в наб. 29/VII 1968 г. Подп. в печ. 27/VIII 1968 г. 1,5 п. л. Тир. 10000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1301

**Цена 8 коп.**

### МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Наименование величины	Единица измерения	Сокращ. обозначение	Наименование величины	Единица измерения	Сокращ. обозначение
<b>ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ</b>					
ДЛИНА	метр	<i>m</i>	Работа, энергия	дюуль (1 <i>n</i> )·(1 <i>m</i> )	<i>дж</i>
МАССА	килограмм	<i>kg</i>	Мощность	ватт (1 <i>дж</i> ):(1сек)	<i>вт</i>
ВРЕМЯ	секунда	<i>сек</i>	Количество электричества (электрический заряд)	кулон (1 <i>a</i> )·(1сек)	<i>к</i>
СИЛА ТОКА	ампер	<i>a</i>	Электрическое напряжение, разность электрических потенциалов	вольт (1 <i>ам</i> ):(1 <i>a</i> )	<i>в</i>
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	градус Кельвина	<i>к</i>	Электрическое сопротивление	ом (1 <i>a</i> ):(1 <i>в</i> )	<i>ом</i>
СИЛА СВЕТА	свеча	<i>св</i>	Электрическая емкость	фарада (1 <i>к</i> ):(1 <i>в</i> )	<i>ф</i>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ</b>					
Плоский угол	радиан	<i>рад</i>	Магнитный поток	вебер (1 <i>к</i> )·(1 <i>ом</i> )	<i>вб</i>
Телесный угол	стерадиан	<i>стэр</i>	Индуктивность	генри (1 <i>аб</i> ):(1 <i>в</i> )	<i>гн</i>
<b>ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ</b>					
Площадь	квадратный метр	<i>m<sup>2</sup></i>	Теплоемкость системы	дюуль на градус	<i>дж/град</i>
Объем	кубический метр	<i>m<sup>3</sup></i>	Коэффициент теплопроводности	ватт на метр-градус	<i>вт/м·град</i>
Плотность (объемная масса)	килограмм на кубический метр	<i>kg/m<sup>3</sup></i>	Световой поток	люмен (1 <i>св</i> )·(1 <i>стэр</i> )	<i>лм</i>
Скорость	метр в секунду	<i>м/сек</i>	Яркость	нит (1 <i>св</i> ):(1 <i>м<sup>2</sup></i> )	<i>нт</i>
Угловая скорость	радиан в секунду	<i>рад/сек</i>	Освещенность	люкс (1 <i>лм</i> ):(1 <i>м<sup>2</sup></i> )	<i>лк</i>
Сила	ньютон (1 <i>к</i> ):(1 <i>м</i> ):(1 <i>сек</i> ) <sup>2</sup>	<i>Н</i>			
Давление (механическое напряжение)	ньютон на квадратный метр	<i>N/m<sup>2</sup></i>			

#### ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

Множитель, на который умножается единица	Приставки	Сокращ. обозначение	Множитель, на который умножается единица	Приставки	Сокращ. обозначение
$1000\ 000\ 000\ 000 = 10^{12}$	тера	<i>T</i>	$0,1 = 10^{-1}$	деци	<i>д</i>
$1000\ 000\ 000 = 10^9$	гига	<i>G</i>	$0,01 = 10^{-2}$	санти	<i>с</i>
$1000\ 000 = 10^6$	мега	<i>M</i>	$0,001 = 10^{-3}$	мили	<i>м</i>
$1000 = 10^3$	кило	<i>k</i>	$0,000001 = 10^{-6}$	микро	<i>мк</i>
$100 = 10^2$	гекто	<i>г</i>	$0,000000001 = 10^{-9}$	нано	<i>н</i>
$10 = 10^1$	дека	<i>да</i>	$0,0000000001 = 10^{-12}$	пико	<i>п</i>